



Estimados Clientes:

Con la finalidad de continuar brindando un servicio ágil en la recepción de contenedores de Exportación, le recordamos que las unidades Reefer activas que ingresen a la Terminal no deben contener materiales externos (seguros o cadenas) los cuales generan procesos adicionales en el flujo de conexión de los contenedores.

En la siguiente imagen mostramos unidad ingresada con material externo no aceptado.



Agradecemos difundir esta comunicación a las personas que considere necesario.

¡Contecon, la puerta del Ecuador al mundo!



[Servicios y Tarifas](#) | [Talento](#) | [Media Center](#)

Copyright © 2021 CONTECON Cia., All rights reserved.